



Lyon 7e
Guillotière
21-23 rue Pasteur, 14bis rue d'Aguesseau

Ensemble d'édifices à cour commune : un immeuble et trois maisons

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007413
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ensemble d'édifices à cour commune, immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AB, 34

Historique

Ensemble construit en 1865-1875 par M. Rossi (AC Lyon, 315 WP 005/4). La maison sur cour (1 étage) est construite en 1865. L'immeuble est construit en 1875 : la demande porte d'abord sur une hauteur de 2 étages, puis surélévation d'un étage supplémentaire trois mois plus tard (longueur totale 25,5m, hauteur totale 15,3m). En 1885, la Veuve Rossi fait transformer une croisée en porte. Les deux bâtiments bas sur rue jouxtant l'immeuble sont construits avant 1886. En 1921, l'ensemble appartient au propriétaire de la manufacture de chaises Sévérac, qui occupe probablement une partie des bâtiments.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1865 (daté par source), 1875 (daté par source)

Description

Ensemble composé d'un immeuble d'angle de trois étages, dont l'escalier donne accès à la cour qui dessert deux maisons mitoyennes de l'immeuble de part et d'autre ainsi qu'une maison en fond de cour. La maison en fond de cour compte quatre travées et un étage, avec atelier ou garage en rez-de-chaussée, elle est dotée d'un lambrequin de toit en bois ajouré.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeubles massifs à élévation homogène, soubassement imposant ; ensemble non concerté à plusieurs corps juxtaposés ou reliés ; immeuble d'angle de plan massé
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	2
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	latérale
Porte	bâtarde
Nombre de travées	5
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	avant-toit fermé
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Forme des angles d'ilôt	angle droit
Traitement des angles d'ilôt	aucun
Visibilité des matériaux	non visible
Matériaux des encadrements	pierre
Matériaux des garde-corps	fonte
Lambrequins	bois
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	non
Nombre de volées par étage	2
Tour d'escalier	Non
Matériaux de l'escalier	pierre à gryphées
Garde corps de l'escalier	fer forgé
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	allée

Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Fonctions commerciales	Restaurant Imouto
Immeuble faisant partie d'un ensemble	entrée, cour et escaliers communs
Nature de l'ensemble	3 maisons mitoyennes et en fond de cour
Agrandissement	Non
Surélévation	Oui
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Vue d'ensemble depuis l'ouest : la maison sur la rue d'Aguesseau et le pignon de l'immeuble d'angle
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20156902578NUCA



Vue d'ensemble de l'immeuble, depuis le nord-est
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20156902579NUCA



Vue intérieure de l'immeuble : l'escalier
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20156902543NUCA



Vue intérieure de l'immeuble : la première révolution d'escalier et les portes desservant la maison en fond de cour (au fond) et la maison sur la rue Pasteur (à droite)
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20156902545NUCA



Vue intérieure de l'immeuble : un palier de l'escalier
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20156902544NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Maison d'artisan (?) (IA69007491) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière, 23 rue Pasteur

Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Maison d'artisan (?) (IA69007807) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière, 14bis rue d'Aguesseau

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue d'Aguesseau (IA69006883) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Rue Henri IV, puis rue Mouton-Duvernet, rue de Béarn, actuellement rue Pasteur (IA69006838) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Atelier de fabrication de meubles, puis de ferronnerie d'art (IA69007414) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière, 25 rue Pasteur

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Anouck Luquet

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue d'ensemble depuis l'ouest : la maison sur la rue d'Aguesseau et le pignon de l'immeuble d'angle

IVR82_20156902578NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'immeuble, depuis le nord-est

IVR82_20156902579NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de l'immeuble : l'escalier

IVR82_20156902543NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de l'immeuble : la première révolution d'escalier et les porte desservant la maison en fond de cour (au fond) et la maison sur la rue Pasteur (à droite)

IVR82_20156902545NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de l'immeuble : un palier de l'escalier

IVR82_20156902544NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation