



Auvergne, Puy-de-Dôme
Durtol
11 rue de l' École

Maison de vigneron

Références du dossier

Numéro de dossier : IA63002640

Date de l'enquête initiale : 2019

Date(s) de rédaction : 2020

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale inventaire du patrimoine viticole de Clermont-Auvergne-Métropole

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison

Genre du destinataire : de vigneron

Parties constituantes non étudiées : chai, cuvage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales : 1831, B, 979 ; 2017, AB, 256

Historique

Maison édifée vers 1850-1860 (datation stylistique).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Maison de vigneron comportant un chai (en niveau de cave probablement) et un cuvage associés dans le même bâtiment. L'entrée de l'habitation est au centre de la façade, au premier étage. Deux entrées désaxées en façade, plus ou moins surbaissées, semblent donner accès au chai. L'une est couverte d'un linteau, l'autre d'un arc segmentaire. Une porte charretière donne accès au cuvage. Cette porte est en façade principale et désaxée. L'escalier droit en pierre est perpendiculaire à la façade et donne sur un palier régissant sur la façade. Ce dernier repose sur quatre corbeaux et son garde-corps est en fer forgé ouvragé (ou bien en fonte ?). La façade est scandée de bandeaux horizontaux et surmontée d'une corniche moulurée habillant le chéneau. Les fenêtres à linteau droit sont à embrasures à ressaut.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés, 1 étage de comble

Élévations extérieures : élévation à travées

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, suspendu

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : denticule

Précision sur les représentations :

Décor de frise de denticules sur les piliers du portail.

Statut, intérêt et protection

Maison représentative du type de la maison bourgeoise vigneronne, donnant la priorité au logement mais présentant aussi des dispositions vigneronnes.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale de la façade principale
Phot. Bruno Decrock
IVR84_20206300116NUCA



Portails d'entrée
Phot. Bruno Decrock
IVR84_20206300117NUCA



Vue partielle de la façade
Phot. Bruno Decrock
IVR84_20206300118NUCA



Entrées du chai, situé
en niveau de cave
Phot. Bruno Decrock
IVR84_20206300119NUCA



Entrées du cuveau et de la cave
Phot. Bruno Decrock
IVR84_20206300120NUCA



Vue partielle de l'escalier et du balcon
Phot. Bruno Decrock
IVR84_20206300121NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine viticole du territoire de Clermont-Auvergne-Métropole (IA63002629) Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Présentation de l'aire d'étude de l'inventaire du patrimoine viticole de Clermont-Auvergne-Métropole (IA63002630) Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Architecture liée à la culture de la vigne sur le territoire de Clermont-Auvergne-Métropole (IA63002631)

Les maisons de vigneronnes de Clermont-Auvergne Métropole (IA63002632)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bruno Decrock, Sandrine Pagenot

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole



Vue générale de la façade principale

IVR84_20206300116NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2019

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Portails d'entrée

IVR84_20206300117NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2019

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la façade

IVR84_20206300118NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2019

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrées du chai, situé en niveau de cave

IVR84_20206300119NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2019

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entrées du cuvage et de la cave

IVR84_20206300120NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2019

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de l'escalier et du balcon

IVR84_20206300121NUCA

Auteur de l'illustration : Bruno Decrock

Date de prise de vue : 2019

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Clermont-Auvergne-Métropole
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation