Lyon 9e
57 rue des Docks

Remise

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69000620
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AM, 14

Historique

Permis de démolir demandé en mars 2001 par la COURLY.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle (?)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

Statut, intérêt et protection

Dossier d'urgence

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue du hangar depuis la rue
Phot. Véronique Belle
IVR82_20016901501NUCA

Vue de l'immeuble jouxtant le hangar
Phot. Véronique Belle

IVR82_20016901502NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle, François Blanchetière
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon

Vue du hangar depuis la rue

IVR82_20016901501NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'immeuble jouxtant le hangar

IVR82_20016901502NUCA
Auteur de l'illustration : Véronique Belle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation