



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Loire
Roche
les Cognières

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002318
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1818. (?) C 40 ; 1986, AE, 29

Historique

Le bâtiment est représenté dans une emprise proche de l'actuelle sur le cadastre de 1818 (parcelle C 39 : maison de Barthélemy Masson). La façade du bâtiment nord présente des encadrements d'ouvertures chanfreinés datables du 16^e siècle (partie en contrebas : ancienne étable ?), et la porte du logis a un linteau en arc en anse de panier. Une grange-étable a été ajoutée dans le prolongement du premier module logis-grange étable, puis agrandie vers l'est (chaînes d'angles) ; elle a une ouverture portant la date 1768. Les étables ont des linteaux en pierre sciée (posé sur coussinets pour l'étable à côté du logis), signe d'une reprise de l'édifice au 19^e siècle. En 1855, une croix est érigée (ou restaurée) à l'angle de la cour (IA42002313, étudiée). La façade du logis a été remaniée à la fin du 20^e siècle (grandes fenêtres de format carré, enduit ciment). La ferme est encore en activité (élevage laitier). Une meule est posée à l'angle de la cour, à côté de la croix.

Période(s) principale(s) : 16^e siècle (?), 3^e quart 18^e siècle, 1^{ère} moitié 19^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4^e quart 20^e siècle
Dates : 1768 (porte la date)

Description

Ferme à dépendances en retour d'équerre, à cour fermée (passage couvert). Le bâtiment se compose d'un logis de deux travées, avec un étage, puis d'une grange (accès de plain-pied) et d'une étable (accès en contrebas). Une seconde grange prolonge le bâtiment à l'ouest, avec une étable en retour (extension du logis ou logement à l'étage, avec un comble à surcroît), puis une loge à porc. Un petit édifice destiné au traitement du lait est implanté à l'entrée de la cour. Les murs sont en moellon de granite, les encadrements en pierre de taille, les toits à longs pans, en tuile creuse.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: ferme à juxtaposition ; Type B1: dépendances en retour d'équerre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue d'ensemble de la cour.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200938NUCA



Vue de la meule posée
à l'entrée de la cour.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20124200939NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Roche (IA42001385) Roche

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue d'ensemble de la cour.

IVR82_20124200938NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la meule posée à l'entrée de la cour.

IVR82_20124200939NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation