Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Sillingy
Bromines
225 route de Ferrières

Moulin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74001026
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine hydraulique des Pays de Savoie
Degré d'étude : monographié

Désignation

Dénomination : moulin
Parties constituantes non étudiées : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : le), Fier Inférieur Ruisseau de Bromines
Références cadastrales : AE 6. , 68, 67, 66

Historique

(Etude en cours). Cette artifice reste attaché à l'ancienne ferme attenante qui forme le bourg de Bromines, doté d'une roue à la fin du XIXème siècle, cette petite unité agricole a sûrement été exploitée par les cultivateurs du bourg pour des usages variés propres à la culture des céréales et au maraichage.

Période(s) principale(s) : 2e quart 17e siècle
Dates : 1730 (daté par source)
Remploi

Description

Contigu à la route de Ferrières, l'ancien artifice fait partie intégrante d'un ancien domaine agricole. Constituant le bourg de Bromines, cette ferme se compose de deux ensembles formant de part et d'autre de la cour intérieure un enchevêtrement de petits édifices accolés les uns aux autres. Côté route, deux bâtiments composent un alignement qui constitue un front bâti sur une longueur de 28 mètres. Orienté selon un axe nord-sud suivant le lit du ruisseau, cet ensemble de plan en L comprend dans sa partie sud, un édifice construit dans les années 1950. Plus ancienne, la grange reconvertie en maison d´habitation se compose d´un sous-sol, d´un rez-de-chaussée, d´un étage carré. Réalisé en pierre de taille, cet édifice comporte quelques ouvertures éparses sur sa façade latérale est. Donnant directement sur la chaussée, ce mur recevait l´ancienne roue hydraulique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; ciment ; bois ; moellon
Énergies : énergie hydraulique
Jardins : bois de jardin, pelouse

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Le PLU de la commune de Sillingy classe ce secteur en zone UC, secteur d'habitat individuel à faible densité. Situé plus en aval d'un autre moulin, cet édifice témoigne d'une activité meunière aujourd'hui révolue dans cet ancien bourg agricole qui connaît une urbanisation importante.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- **BERNARD, Félix abbé. L´abbaye de Tamié, ses granges. Grenoble : Ed. de l´imprimerie Allier, 1967,**
  BERNARD, Félix abbé. **L´abbaye de Tamié, ses granges.** Grenoble : Ed. de l´imprimerie Allier, 1967, p.138

- **MARRIOTTE, J.Y., BAUD, Henri, CHALLAMEL, J.B., GUERRIER, Alain. L´Histoire des communes savoyardes,**
  MARRIOTTE, J.Y., BAUD, Henri, CHALLAMEL, J.B., GUERRIER, Alain. **L´Histoire des communes savoyardes, TOME III : Le Genevois et Lac d´Annecy.** Montélian: Fontaine de Siloé, 1976

- **LANTERNIER Pierre, Annecy et son lac. La Balme de Sillingy : Rossat-Mignod. 2000. 48p**
  LANTERNIER Pierre, **Annecy et son lac.** La Balme de Sillingy : Rossat-Mignod. 2000. 48p

Illustrations

Anciens corps de ferme contigus à l'axe principal
Phot. Samir Mahfoudi,
Autr. Samir Mahfoudi
IVR82_20107403061NUCA

Vue générale
Phot. Samir Mahfoudi,
Autr. Samir Mahfoudi
IVR82_20107403062NUCA

Cour intérieure de la ferme
Phot. Samir Mahfoudi,
Autr. Samir Mahfoudi
IVR82_20107403063NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Patrimoine hydraulique de la Haute-Savoie et autre : présentation de l´étude (IA74000972) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Haute-Savoie
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Paysage du bassin-versant du Fier (IA74001054) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Haute-Savoie
Paysage du bassin-versant du Fier Inférieur (IA74001086) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Haute-Savoie

Auteur(s) du dossier : Samir Mahfoudi
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie

Anciens corps de ferme contigus à l'axe principal

Référence du document reproduit :

- **Ancien corps de ferme contigus à l'axe principalPhoto**
  Ancien corps de ferme contigus à l'axe principalPhoto
  CAH Haute-Savoie

IVR82_20107403061NUCA
Auteur de l'illustration : Samir Mahfoudi
Auteur du document reproduit : Samir Mahfoudi
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale

Référence du document reproduit :

- **Façade postérieure du bâtiment en L où se trouvait la roue du moulinPhoto**
  Façade postérieure du bâtiment en L où se trouvait la roue du moulinPhoto
  CAH Haute-Savoie

IVR82_20107403062NUCA
Auteur de l'illustration : Samir Mahfoudi
Auteur du document reproduit : Samir Mahfoudi
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Cour intérieure de la ferme

Référence du document reproduit :

- **Cour intérieure de la fermePhoto**
  Cour intérieure de la fermePhoto
  CAH Haute-Savoie

IVR82_20107403063NUCA
Auteur de l'illustration : Samir Mahfoudi
Auteur du document reproduit : Samir Mahfoudi
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation