



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Auvergne, Puy-de-Dôme
Thiers
16 rue du Quatre-Septembre, ruelle de Saint-Jean

Maison Daguerre

Références du dossier

Numéro de dossier : IA63000796
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale pentes de la commune de Thiers
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison
Appellation : Maison Daguerre
Parties constituantes non étudiées : jardin, atelier, réservoir

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : AS, 489. Numéro de parcelle avant reconstruction (2011). ; AS, 680 [nord]. Numéro de parcelle après reconstruction et extension du bâtiment.

Historique

La maison est dite "maison Daguerre", suite au séjour de Louis-Charles Mandé-Daguerre (qui perfectionna l'invention de la photographie), entre 1833 et 1846, dans ce lieu. La maison est installée dans le quartier de Saint-Jean-du-Passet, à l'intérieur de la 4e enceinte (fin 14e - début 15e s.).

Deux séries d'analyses dendrochronologiques des bois de construction, menées en janvier et août 2009, ont donné des datations sensiblement différentes - l'une vers 1546, l'autre vers 1688-1689. Selon le diagnostic archéologique de Chantal Delomier établi en 2010, cette période du dernier quart du 17e s. semble être la plus pertinente et mieux correspondre aux autres observations faites *in situ*. La partie de bâtiment en ajout, accolée côté est, porte elle la date de 1788 gravée sur un montant d'ouverture de l'élévation nord.

Resté à l'abandon pendant plusieurs années, le bâtiment a été totalement reconstruit (et agrandi sur l'emprise du jardin et des anciens ateliers qui y avaient été installés) à partir de 2011.

Période(s) principale(s) : 2e quart 16e siècle (?), 4e quart 17e siècle (), 1er quart 21e siècle

Période(s) secondaire(s) : 4e quart 18e siècle

Dates : 1546 (daté par dendrochronologie), 1689 (daté par dendrochronologie), 1788 (porte la date)

Description

Maison construite sur double pente, le dénivelé entre l'ouest (rue du Quatre-Septembre) et l'est (chemin des Murailles) étant d'environ 6 mètres : le bâtiment (avant sa démolition-reconstruction) était installé perpendiculairement à la rue du Quatre-Septembre qui descend jusqu'à la place Saint-Jean, et parallèlement à la Ruelle de Saint-Jean, ruelle à escaliers rejoignant, en contrebas, le chemin des Murailles. Elle s'ouvrait donc sur la rue par son pignon ouest.

La maison, probablement bâtie en moellons de pierre enduits, possédait un toit à longs-pans couvert de tuile creuse. L'installation sur un terrain en pente était à l'origine de l'étagement en 5 plans horizontaux différents. L'édifice comprenait deux étages carrés et un étage en surcroît, sur deux étages de soubassement. Les accès aux étages se faisaient par un escalier de pierre en vis, demi-hors-oeuvre, visible depuis la Ruelle de Saint-Jean, côté nord ; un autre escalier en vis, en pierre également, permettait de descendre dans les niveaux inférieurs (dont certaines parties de caves grossièrement

voûtées en berceau). Depuis le jardin, plus bas que la rue, le 1er étage de soubassement était accessible par un escalier droit extérieur, sur l'élévation sud. Le 2e étage de soubassement, ouvrait, lui, sur le chemin des Murailles.
A l'autre bout du jardin, côté sud, étaient installés des ateliers de coutellerie.
L'extension du 18e siècle, formant un décrochement en hauteur, côté est, par rapport au bâtiment principal, permettait de relier l'ensemble au chemin des Murailles en contrebas.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : arkose, moellon, enduit ; granite, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés, étage en surcroît, 2 étages de soubassement

Couvrements : voûte en berceau

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie ; escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis sans jour, en maçonnerie ; escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation


État de conservation : détruit après inventaire

Références documentaires

Bibliographie

- **Expertise dendrochronologique de la maison Daguerre, C.E.D.R.E., 2009.**
PERRAULT, Christophe. **Datation par dendrochronologie : maison Daguerre, 16 rue du 4 septembre, à Thiers (63).** Besançon : C.E.D.R.E., janvier 2009.
Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Clermont
- **Expertise dendrochronologique de la maison Daguerre, Archéolabs, 2009.**
DORMOY, Christian. **Expertise dendrochronologique d'échantillons provenant de la maison Daguerre, 16 rue du Quatre-Septembre à Thiers (63300).** Saint-Bonnet-de-Chavagne : Archéolabs, août 2009.
Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Clermont : ARC 09/R3625D/1
- **Diagnostic INRAP. Thiers. Quartier saint-Jean. 2010.**
DELOMIER, Chantal. **Rapport d'opérations de diagnostic. Rhône-Alpes - Auvergne. Thiers. Quartier saint-Jean.** Bron : INRAP, avril 2010.
Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Clermont

Illustrations



Schémas d'implantation de la maison, 16 rue du Quatre-Septembre. Etat des lieux avant reconstruction et agrandissement en 2011.
Dess. Guylaine Beauparland-Dupuy
IVR83_20106300744NUDA



Mur de clôture sur rue et élévation sud de la maison, avant les

Jardin et élévation sud de la maison :
état avant sa reconstruction et
son agrandissement en 2011.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20096300360NUC4A

travaux de reconstruction et
d'agrandissement de 2011.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20096300309X



Aspect nord-ouest de la maison
avant sa reconstruction et
son agrandissement en 2011.
Phot. Roger Choplain,
Phot. Roland Maston
IVR83_20026300485X



Elévation nord de la maison sur
la ruelle adjacente, avant les
travaux de reconstruction de 2011.
Phot. Celsor Herrera-Nunez
IVR83_20066300772X



Extension est de la maison
depuis le chemin des Murailles,
avant travaux de reconstruction.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20096300365NUC4A



Date portée "1788" sur le montant
d'une ancienne ouverture en bois,
murée (peut-être une fenêtre d'atelier
- voir figure précédente) : élévation
nord de l'extension de la maison
avant travaux de reconstruction
(photographie chercheur).
Phot. Brigitte Ceroni
IVR83_20066305058NUCA



Ateliers au fond du jardin de la
maison, côté sud, avant les travaux de
reconstruction et d'agrandissement.
Phot. Christian Parisey
IVR83_20096300259X



Plaque commémorative apposée
sur l'ancienne maison avant
travaux de reconstruction
(photographie chercheur).
Phot. Brigitte Ceroni
IVR83_20066305057NUCA



Couloir d'entrée et boiseries de la maison, avant travaux de reconstruction.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20096300310X



Couloir d'entrée de la maison avant travaux de reconstruction : à droite, départ de l'escalier donnant accès aux étages ; à gauche, porte d'accès à l'escalier en vis du sous-sol.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20096300311X



Détail de l'escalier en vis d'accès aux étages.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20096300314X



L'une des caves de la maison, avant travaux de reconstruction.
Phot. Christian Parisey
IVR83_20096300256X

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Demeures en site de pente (IA63001227) Auvergne, Puy-de-Dôme, Thiers


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue du Quatre-Septembre (IA63002340) Auvergne, Puy-de-Dôme, Thiers, rue du Quatre-Septembre

Auteur(s) du dossier : Brigitte Ceroni

Copyright(s) : © Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel



Schémas d'implantation de la maison, 16 rue du Quatre-Septembre. Etat des lieux avant reconstruction et agrandissement en 2011.

IVR83_20106300744NUDA

Auteur de l'illustration : Guylaine Beauparland-Dupuy

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Jardin et élévation sud de la maison : état avant sa reconstruction et son agrandissement en 2011.

IVR83_20096300360NUC4A

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Mur de clôture sur rue et élévation sud de la maison, avant les travaux de reconstruction et d'agrandissement de 2011.

IVR83_20096300309X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Aspect nord-ouest de la maison avant sa reconstruction et son agrandissement en 2011.

IVR83_20026300485X

Auteur de l'illustration : Roger Choplain, Auteur de l'illustration : Roland Maston

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP

communication libre, reproduction soumise à autorisation



Elévation nord de la maison sur la ruelle adjacente, avant les travaux de reconstruction de 2011.

IVR83_20066300772X

Auteur de l'illustration : Celsor Herrera-Nunez

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Extension est de la maison depuis le chemin des Murailles, avant travaux de reconstruction.

IVR83_20096300365NUC4A

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Date portée "1788" sur le montant d'une ancienne ouverture en bois, murée (peut-être une fenêtre d'atelier - voir figure précédente) : élévation nord de l'extension de la maison avant travaux de reconstruction (photographie chercheur).

IVR83_20066305058NUCA

Auteur de l'illustration : Brigitte Ceroni

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Ateliers au fond du jardin de la maison, côté sud, avant les travaux de reconstruction et d'agrandissement.

IVR83_20096300259X

Auteur de l'illustration : Christian Parisey

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Plaque commémorative apposée sur l'ancienne maison avant travaux de reconstruction (photographie chercheur).

IVR83_20066305057NUCA

Auteur de l'illustration : Brigitte Ceroni

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Couloir d'entrée et boiseries de la maison, avant travaux de reconstruction.

IVR83_20096300310X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Couloir d'entrée de la maison avant travaux de reconstruction : à droite, départ de l'escalier donnant accès aux étages ; à gauche, porte d'accès à l'escalier en vis du sous-sol.

IVR83_20096300311X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



Détail de l'escalier en vis d'accès aux étages.

IVR83_20096300314X

Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation



L'une des caves de la maison, avant travaux de reconstruction.

IVR83_20096300256X

Auteur de l'illustration : Christian Parisey

© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation