



Rhône-Alpes, Savoie  
Aix-les-Bains  
Les Bords du lac  
chemin de Puer

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA73001592

Date de l'enquête initiale : 2007

Date(s) de rédaction : 2007

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville d'Aix-les-Bains

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : 1879, B, 200 p. ; 2004, BI, 142

### Historique

Cette maison est construite sur un terrain non bâti sur le cadastre de 1879.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

### Description

Cette maison dont la façade-pignon est orientée à l'ouest, est implantée sur un terrain en lanière séparé de la rue par un muret surmonté d'une grille. Le portail métallique donne accès à une cour. Un jardin potager occupe la majeure partie de la propriété. La construction se compose d'un bâtiment principal de plan proche du carré, auquel est adossé à l'arrière un appentis abritant un garage. La maison compte un sous-sol, un rez-de-chaussée surélevé précédé d'un perron et un comble à surcroît. Ce dernier est desservi par un balcon en bois accessible par une échelle de meunier extérieure. Une véranda a été ajoutée sur le perron occidental. Le toit à longs pans débordant est couvert de tuiles mécaniques. Les encadrements à crossettes des baies constituent le seul décor des façades.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, comble à surcroît

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis

Escaliers : escalier de distribution extérieur : échelle, en charpente

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

*Données complémentaires*

## F-EBE-Collectifs-Aix-les-Bains

Formulaire de données complémentaires architecture des dossiers collectifs de l'aire d'étude de la ville d'Aix-les-Bains (Immeuble ; Maison ; Hôtel de voyageurs)

Position	sur cour
Mitoyen	non
Alignement	0
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1
Type de clôture	muret surmonté d'une grille
Villégiature	0
Situation de la porte d'entrée	centrée
Entresol	0
Balcon	1
Balcon filant	0
Loggia	0
Balcon-loggia	0
Décrochement de façade	0
Matériaux du gros-oeuvre	pierre
Matériaux des encadrements	béton moulé
Matériaux des garde-corps	bois
Forme du toit	toit à 2 versants
Liaison mur-toit	avant-toit
Cour	cour et jardin
Puits de lumière	0
Sas	0
Garage	0
Décor de façade	minimum
Traitement des angles d'îlots	aucun
Nombre d'escaliers	1
Escalier 1: emplacement	extérieur
Escalier 1: forme	droit
Escalier 1: 1ère volée décalée	0
Escalier 1: tour d'escalier	0
Escalier 1: matériaux	bois
Escalier 2: 1ère volée décalée	0
Escalier 2: tour d'escalier	0

Escalier en pendant	0
Immeuble faisant parti d'un ensemble	0
Cour commune	0
Entrée commune	0
Escalier commun	0
Façades en rapport	0
Traboule	0
Distribution des logements	par balcon-galerie
Datation principale	1er quart 20e siècle
Phase	sélectionné
Typologie	immeuble à deux corps de bâtiment en L

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Généralités (IA73001081) Aix-les-Bains

Maisons (IA73001099) Aix-les-Bains

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Secteur urbain, les Bords du lac (IA73001418) Rhône-Alpes, Savoie, Aix-les-Bains, Les Bords du lac

Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Joël Lagrange, Amandine Gaitaz

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville d'Aix-les-Bains