Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Cusy
les Reisses
chemin de Meurat

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74002489
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2015, A3, 1480, 1483

Historique

Ferme datant de 1900 (renseignement oral du propriétaire) avec un bassin-lavoir daté de 1904 dans la cour. Les encadrements des baies du logis, hormis celui de la porte qui est en pierre, ont été refaits ultérieurement en ciment moulé (vers les années 60 ?). La travée de l'étable a été entièrement modifiée : la porte de l'étable a été agrandie pour servir de garage, et une large ouverture a été percée dans le mur au-dessus, vraisemblablement pour y réaliser un logement. Enfin, un appentis a été accolé au mur pignon est de la ferme pour un garage. Le couloir du rez-de-chaussée comportait à son extrémité nord un escalier, aujourd'hui détruit et rapporté dans une autre pièce adjacente.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 20e siècle
Dates : 1904 (porte la date), 1900 (daté par tradition orale)

Description

La ferme est de type à juxtaposition en ligne. Il comprend dans sa moitié gauche un important logis, et dans sa partie droite une grange suivie d'un garage, aménagé dans l'étable, et d'un second garage sous un haut appentis rapporté. Le logis, à travées régulières et symétriques, comporte en son centre, au rez-de-chaussée, une porte qui ouvre dans un couloir distribuant de part et d'autre deux pièces. L'escalier au bout de celui-ci a disparu, il se trouve aujourd'hui dans la pièce située au nord-est (escalier tournant avec quatre degrés en pierre, puis quatre autres en bois). Dans la pièce qui lui fait face se trouve une cheminée en molasse au linteau mouluré et aux piédroits avec chanfrein intérieur ; un cendrier a été muré. A l'étage, un couloir central doit distribuer les 4 chambres ; à l'extrémité sud de celui-ci, une porte ouvre sur un balcon en béton avec garde-corps en fonte placé au-dessus de la porte d'entrée. L'encadrement des baies est en ciment moulé, hormis celui de la porte du logis qui est en pierre de taille de calcaire (piédroits avec une base haute et plus large). Les murs en moellon de calcaire sont enduits d'un ciment de couleur jaune pâle ; un décor de faux appareillage blanc cerné de rouge est placé aux angles. La toiture à longs pans et croupes est couverte de tuiles plates mécaniques ; un large avant-toit fermé abrite la façade : débord par toit désaxé. Le bassin-lavoir situé dans la cour est en ciment moulé, il est daté de 1904.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en maçonnerie, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Décor

Techniques : peinture
Représentations : ornement architectural
Précision sur les représentations :

Faux appareillage des chaînes d'angle harpées.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire	sur rue
Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Pignon à redents	Non
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	béton
Type de linteau de la porte du logis	droit
Type de piédroit de la porte du logis	monolithe
Accès au logis	plain-pied
Emplacement de la cuisine	rez-de-chaussée
Emplacement des chambres par rapport à la cuisine	au niveau supérieur
Distribution des pièces du logis	intérieure avec couloir
Couronnement de l'élévation	avant-toit
Débord de toiture	débords inégaux par toit désaxé
Cave à vin	Non
Alpage	Non
Grange	Non
Chai	Non
Scierie	Non
Type de linteau des portes de la grange-étable	en arc segmentaire

Implantation dans la pente	replat

Illustrations

Vue générale de la ferme
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401040NUCA

Vue d'ensemble de la ferme
de trois-quarts avant gauche.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401041NUCA

Vue d'ensemble de la ferme
de trois-quarts avant gauche.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401042NUCA

Vue d'ensemble de la ferme de face.
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401043NUCA

Vue d'ensemble du bassin
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401044NUCA

Détail intérieur du bassin
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401045NUCA



Détail intérieur du bassin
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20187401046NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Cusy (IA74002481) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Thierry Monnet, Caroline Guibaud

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

Vue générale de la ferme

IVR84_20187401040NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la ferme de trois-quarts avant gauche.

IVR84_20187401041NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la ferme de trois-quarts avant gauche.

IVR84_20187401042NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de la ferme de face.

IVR84_20187401043NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble du bassin

IVR84_20187401044NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail intérieur du bassin

IVR84_20187401045NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail intérieur du bassin

IVR84_20187401046NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation