



Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Doussard
Arnand
chemin de la Combette

Ferme (n°8)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74001556

Date de l'enquête initiale : 2010

Date(s) de rédaction : 2010

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison d'habitation

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1905, B8, 979 ; 2008, B8, 1042

Historique

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

De plan carré, cette ferme présente un logis implanté en rez-de-chaussée au nord-est. Au sud, dans un espace partiellement enterré, se trouvent l'écurie et la grange. L'étage abrite un grand fenil. Le toit à demi-croupe et couvert de tuiles en ciment amiante est largement débordant sur le pignon nord, formant un vaste espace de séchage. Le rez-de-chaussée est entièrement en moellon de calcaire enduit à pierre vue tandis que l'étage alterne des parties en maçonnerie et des espaces fermés d'un bardage bois. Les encadrements sont en calcaire blanc ou en marbre de Doussard. Les chaînages d'angle sont également en marbre de Doussard.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; bois ; calcaire marbrier ; moellon ; pan de bois ; pierre de taille

Type(s) de couverture : demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition en profondeur

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Ferme monobloc à juxtaposition, de plan rectangulaire très différente des autres fermes du secteur.

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Pignon à redents	non
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	marbre
Type de linteau de la porte du logis	droit
Type de piédroit de la porte du logis	assemblé
Accès au logis	plain-pied
Emplacement de la cuisine	rez-de-chaussée
Emplacement des chambres par rapport à la cuisine	au même niveau
Débord de toiture	débords inégaux par extension de façade

Illustrations



Vue de trois quarts avec toit débordant sur le mur nord.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20107402726NUCA



Vue partielle de la façade nord.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20107402727NUCA



Vue des parties agricoles.
Phot. Jérôme Daviet
IVR82_20107402728NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Doussard (IA74001477) Doussard

Les fermes, mazets et chalets d'alpage du Pays de Faverges et du Laudon (IA74002211)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ecart d'Armand (IA74001495) Doussard, Armand

Auteur(s) du dossier : Jérôme Daviet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges



Vue de trois quarts avec toit débordant sur le mur nord.

IVR82_20107402726NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la façade nord.

IVR82_20107402727NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des parties agricoles.

IVR82_20107402728NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Daviet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation