



Lyon 7e
Guillotière
16 rue Béchevelin

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007442
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AN, 92. partie nord

Historique

Un immeuble de deux étages en pierres existe à cet emplacement en 1886 (plan parcellaire). Il est peut-être reconstruit ou remanié après cette date (mur de refend en pisé de mâchefer repéré en rez-de-chaussée). Le bâtiment secondaire en appentis, sur la rue Jangot (remise ?), est construit en 1900 pour M. Mazzone, propriétaire (AC Lyon, 314 W 151).
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; résidu industriel en gros oeuvre enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment ; ensemble non concerté à plusieurs corps juxtaposés ou reliés ; petits immeubles équilibrés
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	2
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	latérale
Porte	dénaturée
Nombre de travées	3
Nombre de niveaux	3
Niveau de décor	aucun décor
Limite de toiture	avant-toit fermé
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Forme des angles d'ilôt	angle aigu
Traitement des angles d'ilôt	aucun
Visibilité des matériaux	sur murs intérieurs
Matériaux des encadrements	béton
Matériaux des garde-corps	fonte
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	non
Nombre de volées par étage	2
Tour d'escalier	Oui
Matériaux de l'escalier	pierre à gryphées
Garde corps de l'escalier	fer forgé
Pavement	carrelage
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	allée
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Dépendances	remise actuellement garage

Immeuble faisant partie d'un ensemble	entrée et escalier communs
Nature de l'ensemble	Escalier commun à l'immeuble mitoyen, sur la même parcelle mais époque et style différent (tour plus haute pour desservir les étages supérieurs de l'immeuble mitoyen).
Agrandissement	Non
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Vue de situation, avec l'immeuble mitoyen partageant le même escalier
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20166900705NUCA



Vue d'ensemble
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20166900706NUCA



Vue intérieure : l'escalier commun aux deux immeubles mitoyens
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20166900708NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Chemin, puis rue Béchevelin (IA69006896) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Immeuble (IA69007443) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière, 16 rue Béchevelin

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue de situation, avec l'immeuble mitoyen partageant le même escalier

IVR84_20166900705NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue d'ensemble

IVR84_20166900706NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : l'escalier commun aux deux immeubles mitoyens

IVR84_20166900708NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation