Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
Valensanges

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002199
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : fournil, logement, pigeonnier, cuvage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, G1, 367, 359. bâti dense

Historique

L'emprise de cette ferme est bâtie sur le cadastre de 1813, mais les bâtiments existants sont datables de la seconde moitié ou du dernier quart du 19e siècle. L'étable est postérieure à la grange (chaînage de maçonnerie) et porte la date 1908. Une véranda a été aménagée au 20e siècle devant la façade du logis et une fenêtre percée au rez-de-chaussée.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle
Dates : 1908 (porte la date)

Description

Ferme à dépendances en retour d´équerre, à cour fermée (portail à génoise). Le logis a deux travées, avec un étage et un étage de comble. La grange puis l'étable bordent la cour en retour du logis. En face un petit bâtiment abrite un fournil avec un logement à l'étage et un pigeonnier dans le comble. De l'autre côté du chemin, dans un bâtiment extérieur à la cour, se trouvent un cuvage et une cave semi-enterrée, précédés d'une remise ouverte. Les bâtiments sont en moellon de granite et en pisé (pignon du logis) enduits ; les encadrements sont en brique et en bois (les encadrements du logis sont refaits). Les toits sont à longs pans et en en tuile creuse, avec une génoise en façade du logis. Inscription sur la porte de l'étable : 1908.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le chemin.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202227NUCA

Détail de fenêtre avec fuie
pour la sortie des pigeons.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202226NUCA

Vue du cuvage.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202228NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue d'ensemble depuis le chemin.

IVR82_20114202227NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de fenêtre avec fuie pour la sortie des pigeons.

IVR82_20114202226NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du cuvage.

IVR82_20114202228NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation