



Lyon 2e
Confluent
32 cours Charlemagne , 11 rue Seguin

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69000357
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, boulangerie, café, garage

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000. AZ 78 partie est

Historique

Immeuble construit à la fin du 19^e siècle, avant 1887. L'immeuble sur rue est enregistré au cadastre en 1897, ceux sur cour en 1901 et 1905. En 1932, un petit bâtiment de bureau est construit dans la cour sur les plans de l'architecte B. Guérin.

Période(s) principale(s) : 4^e quart 19^e siècle
Période(s) secondaire(s) : 3^e quart 20^e siècle
Dates : 1932 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : B. Guérin (architecte, attribution par source)

Description

Ensemble construit sur une parcelle traversante et composé d'un corps de bâtiment de 2 étages sur le cours Charlemagne, et d'un corps de bâtiment de 3 étages en coeur d'îlot, les deux constructions étant reliées par l'escalier construit dans la cour et distribuant des coursières. Les étages de combles sont distribués par un escalier en charpente. Les appartements de l'immeuble sur cour du type cuisine-alcove-chambre ont une superficie inférieure à 30 m². Des garages indépendants sont édifiés sur la rue Seguin.

Éléments descriptifs

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit ; escalier de distribution extérieur : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : deux corps de bâtiments parallèles reliés par la cage d'escalier
État de conservation : bon état, menacé

Dimensions

Mesures : h : 1 000 cm

Statut, intérêt et protection

Déclaration de travaux déposée le 14 mai 2001 pour une réfection de devanture.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : escalier

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- **AD Rhône. 3P 123/45. Matrices des propriétés bâties. 1882-1914**
AD Rhône. 3P 123/45. Matrices des propriétés bâties. 1882-1914
case 2216
- **Améliorations dans le 2e arrondissement. Acquisitions et ventes dans les masses de Perrache**
AC Lyon. 0925 WP 038. Améliorations dans le 2e arrondissement. Acquisitions et ventes dans les masses de Perrache
AC Lyon
- **AC Lyon. 1097 WP 72. Fichiers sanitaires cours Charlemagne 25-48**
AC Lyon. 1097 WP 72. Fichiers sanitaires cours Charlemagne 25-48
AC Lyon : 1097 WP 72

Illustrations




Vue d'ensemble depuis le sud-est
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901794NUCA




Élévation cours Charlemagne
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901813NUCA



L'escalier de la cour
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20016901770P



L'escalier de la cour
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901814NUCA



L'escalier et les coursières
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901815NUCA



Les coursières du bâtiment sur cour
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901816NUCA



Les coursières du bâtiment
sur rue et la colonne de
WC en bout de coursière
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901817NUCA



Détail de la dernière
volée d'escalier en bois
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901818NUCA



Détail de l'avant-toit du bâtiment
sur rue, au-dessus de la coursière
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901819NUCA



Le toit en tuiles creuses du
corps de bâtiment sur rue
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901820NUCA



La porte de l'étage de
comble du bâtiment sur cour
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901821NUCA



Niche dans le mur de l'escalier
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901822NUCA



Elévation des garages, rue Seguin
Phot. Maryannick Chalabi
IVR82_20016901812NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Immeuble (IA69000496) Lyon 2e, Confluent

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Avenue dite cours Charlemagne (IA69000429) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 2e, Confluent, cours Charlemagne

Auteur(s) du dossier : Maryannick Chalabi, Chantal Archer-Galéa

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue d'ensemble depuis le sud-est

IVR82_20016901794NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation cours Charlemagne

IVR82_20016901813NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'escalier de la cour

IVR82_20016901770P

Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




L'escalier de la cour

IVR82_20016901814NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'escalier et les coursières

IVR82_20016901815NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les coursières du bâtiment sur cour

IVR82_20016901816NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les coursières du bâtiment sur rue et la colonne de WC en bout de coursière

IVR82_20016901817NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la dernière volée d'escalier en bois

IVR82_20016901818NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de l'avant-toit du bâtiment sur rue, au-dessus de la coursière

IVR82_20016901819NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le toit en tuiles creuses du corps de bâtiment sur rue

IVR82_20016901820NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La porte de l'étage de comble du bâtiment sur cour

IVR82_20016901821NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Niche dans le mur de l'escalier

IVR82_20016901822NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation des garages, rue Seguin

IVR82_20016901812NUCA

Auteur de l'illustration : Maryannick Chalabi

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation