



Lyon 7e
Guillotière
16 rue Pasteur

Ensemble de deux immeubles, sur rue et sur cour, remises

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007262
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, remise, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AB, 64

Historique

L'immeuble sur rue est construit en 1864 par Antoine-Marie Curny, architecte, pour M. Argoud, marchand de boissons (315 WP 005/4). L'immeuble doit mesurer 10,2 m de longueur pour 14,5 m de profondeur et 20m de hauteur (4 étages). En 1889, l'entrepreneur Louis Rochon construit l'un des hangars sur cour : un petit bâtiment sur cour (la 7 m, h 6 m), en maçonnerie de dalles en mâchefer sans bois apparent (AC Lyon, 314 W 42).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1864 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Antoine Curny (architecte, attribution par source)

Description

Ensemble composé d'un immeuble sur rue de quatre étages (escalier tournant à retours avec jour) et d'un immeuble sur cour de deux étages (escalier droit, cage ouverte), reliées par deux corps de bâtiments annexes allongés, construits en parpaings de béton ou de mâchefer et pan de bois, bordant la cour.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; béton, parpaing de béton ; résidu industriel en gros oeuvre
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 4 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie ; escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie, cage ouverte

Typologies et état de conservation

Typologies : ensemble de deux immeubles parallèles : sur rue et sur cour ; immeuble à un corps de bâtiment ; immeuble en profondeur

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	centrée
Porte	piétonne
Nombre de travées	5
Nombre de niveaux	5
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	corniche bois
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	non visible
Matériaux des garde-corps	fonte
Lambrequins	fonte
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	non
Nombre de volées par étage	2
Tour d'escalier	Non
Matériaux de l'escalier	pierre à gryphées
Garde corps de l'escalier	fonte
Pavement	ciment
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	passage piéton

Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Fonctions commerciales	Boutique Style Nail ; bar Tago Mago
Dépendances	Remises sur cour en parpaing et pan de bois
Immeuble faisant partie d'un ensemble	entrée et cour communes
Nature de l'ensemble	Immeuble sur rue et immeuble sur cour
Agrandissement	Non
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur cour
Mitoyenneté	Non
Rupture d'alignement	Non
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	centrée
Nombre de travées	3
Nombre de niveaux	2
Niveau de décor	décor minimum
Limite de toiture	avant-toit ouvert
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur mur pignon
Lambrequins	bois
Escalier 1 : situation	en revers de façade et central
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	révolution différente
Nombre de volées par étage	1
Tour d'escalier	Non
Matériaux de l'escalier	pierre et bois

Garde corps de l'escalier	métal
Cage	ouverte
Ascenseur	non
Verrières	Non
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Immeuble faisant partie d'un ensemble	entrée et cour communes
Nature de l'ensemble	Immeuble sur rue et immeuble sur cour
Agrandissement	Non
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Immeuble sur rue, vue générale
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156900977NUCA




Immeuble sur rue,
élévation postérieure
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156900982NUCA



Immeuble sur rue : porte piétonne
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156900978NUCA



Immeuble sur rue : allée
et départ de l'escalier
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156900979NUCA



Vue partielle de la cour et départ
de l'escalier de l'immeuble sur cour
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156900980NUCA



Vue partielle des bâtiments sur cour
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20156900981NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue Henri IV, puis rue Mouton-Duvernet, rue de Béarn, actuellement rue Pasteur (IA69006838) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Immeuble sur rue, vue générale

IVR82_20156900977NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Immeuble sur rue, élévation postérieure

IVR82_20156900982NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Immeuble sur rue : porte piétonne

IVR82_20156900978NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Immeuble sur rue : allée et départ de l'escalier

IVR82_20156900979NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de la cour et départ de l'escalier de l'immeuble sur cour

IVR82_20156900980NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle des bâtiments sur cour

IVR82_20156900981NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation