Lyon 5e
15 montée du Gourguillon

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69004556
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : monographié

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AK, 26

Historique

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 17e siècle (?)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; enduit ; moellon ; pierre de taille ; pan de bois
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 2 étages carrés

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Statut, intérêt et protection

En août 2011, a été déposé un permis de construire concernant la partie droite de cet immeuble (sud-ouest), dont les menuiseries sur rue vont être déposées. La façade est (arrière) va également faire l'objet de travaux.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20116902595NUCA

Vue de situation.
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20116902596NUCA

Vue de situation.
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20116902597NUCA

Détail du pignon.
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20116902598NUCA

Vue des ouvertures de
la partie gauche (porte
d'accès aux étages à droite).
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20116902599NUCA

Vue de l'escalier d'accès
au premier étage.
Phot. Catherine Guégan
IVR82_20116902600NUCA

Détail de la mise en oeuvre et des
enduits dans la montée d'escalier.
Phot. Catherine Guégan

IVR82_20116902601NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Catherine Guillot, Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon

Vue générale.

IVR82_20116902595NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation.

IVR82_20116902596NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation.

IVR82_20116902597NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail du pignon.

IVR82_20116902598NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue des ouvertures de la partie gauche (porte d'accès aux étages à droite).

IVR82_20116902599NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'escalier d'accès au premier étage.

IVR82_20116902600NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail de la mise en oeuvre et des enduits dans la montée d'escalier.

IVR82_20116902601NUCA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation