



Lyon 7e
Guillotière
16 rue Béchevelin

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007443
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2014, AN, 92. partie sud

Historique

Immeuble appartenant à un ensemble à escalier commun, construit avant 1886 (plan parcellaire). En 1894, il est surélevé d'un étage pour le compte de M. Mazzone, droguiste (13 rue de Marseille). L'escalier commun, probablement ouvert ou extérieur jusqu'à cette date, est alors fermé et exhaussé au-delà du niveau de l'immeuble mitoyen (AC Lyon, 344 W 31). En 1934, les murs sur cour en mauvais état doivent être repris en sous-œuvre : travaux nécessitant 14 mètres cube de pierres et 5 000 plotets (AC Lyon, 344 W144).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle ()

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 3 étages carrés, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment ; immeuble en profondeur ; ensemble non concerté à plusieurs corps juxtaposés ou reliés
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	centrée
Porte	dénaturée
Nombre de travées	3
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	corniche bois
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur mur pignon
Matériaux des encadrements	pierre
Matériaux des garde-corps	fonte
Lambrequins	fonte
Immeuble faisant partie d'un ensemble	entrée et escalier communs
Nature de l'ensemble	Entrée et escalier par l'immeuble mitoyen sur la même parcelle (tour d'escalier hors-d'œuvre). Une porte dénaturée, formant accès privatif au rez-de-chaussée.
Agrandissement	Non
Surélévation	Oui
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations



Vue de situation, avec l'immeuble
mitoyen partagent le même escalier
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20166900705NUCA



Vue d'ensemble
Phot. Catherine Guégan
IVR84_20166900707NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Chemin, puis rue Béchevelin (IA69006896) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Immeuble (IA69007442) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière, 16 rue Béchevelin

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue de situation, avec l'immeuble mitoyen partageant le même escalier

IVR84_20166900705NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble

IVR84_20166900707NUCA

Auteur de l'illustration : Catherine Guégan

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation