



Rhône-Alpes, Rhône
Lyon 2e
Jacobins
23 rue Gasparin , 2 rue Simon-Maupin

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69006455
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AK, 71

Historique

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description

Le premier étage carré est traité en élévation comme un entresol (bossage continu en table sur la rue Gasparin et retour sur la rue Simon-Maupin)). Le sol de l'allée est revêtu de carreaux de ciment. La cage d'escalier est couverte d'un ciel ouvert. Des latrines se trouvent près du départ de l'escalier.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille, enduit partiel
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 4 étages carrés, 1 étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment

Décor

Techniques : fonderie, menuiserie

Statut, intérêt et protection

En 2009, les boutiques sont occupées par le magasin de chaussures *J.-M. Weston*, et *Talon Bellecour*.
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Périodiques

- GAUTHIEZ, B. "Les immeubles numéros 15, 17, 19, 21 et 23 de la rue Gasparin à Lyon, un exemple urbain de production complexe du bâti". *In Situ* [En ligne], 2 | 2002
GAUTHIEZ, Bernard. "Les immeubles numéros 15, 17, 19, 21 et 23 de la rue Gasparin à Lyon, un exemple urbain de production complexe du bâti". *In Situ* [En ligne], 2 | 2002, mis en ligne le 24 janvier 2012, consulté le 20 juin 2023. URL : <http://journals.openedition.org/insitu/1181> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/insitu.1181>.

Illustrations



Vue générale
Phot. Véronique Belle
IVR82_20096904954NUCA



Élévation rue Gasparin : vue partielle
Phot. Véronique Belle
IVR82_20096904955NUCA



L'allée : revêtement de sol
Phot. Véronique Belle
IVR82_20096904956NUCA



Escalier et porte palière
Phot. Véronique Belle
IVR82_20096904957NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Immeubles du secteur des Jacobins (IA69007823) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 2e,

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale

IVR82_20096904954NUCA

Auteur de l'illustration : Véronique Belle

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation rue Gasparin : vue partielle

IVR82_20096904955NUCA

Auteur de l'illustration : Véronique Belle

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'allée : revêtement de sol

IVR82_20096904956NUCA

Auteur de l'illustration : Véronique Belle

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier et porte palière

IVR82_20096904957NUCA

Auteur de l'illustration : Véronique Belle

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation