



Lyon 7e
Guillotière
64 rue d'Anvers

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007769
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : garage, cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AY, 104

Historique

Cet emplacement a d'abord été occupé par une maison basse en longueur (1869). En 1905, M. Tournand fait construire par les architectes Robert et Cholat une maison en profondeur, haute d'un étage seulement, adossée à un entrepôt également en profondeur (AC Lyon, 314 W 240). Elle est agrandie ultérieurement par transformation de l'entrepôt en garage avec logements au-dessus, et surélevée de deux étages avec reconstruction de façade, remaniement de l'escalier et ajout de l'ascenseur.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (), 2e moitié 20e siècle
Dates : 1905 (daté par source)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : résidu industriel en gros oeuvre ; béton
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 3 étages carrés
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment ; immeuble de plan équilibré
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	centrée
Porte	piétonne
Nombre de travées	4
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	corniche ciment débordante
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur mur pignon
Escalier 1 : situation	à l'arrière
1re volée différenciée	non
Nombre de volées par étage	0
Tour d'escalier	Non
Matériaux de l'escalier	pierre
Garde corps de l'escalier	métal
Pavement	carreaux de ciment
Ascenseur	rajouté
Verrières	Non
Type de passage	allée
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Agrandissement	Oui
Surélévation	Oui
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Oui

Nivellement	Non
-------------	-----

Illustrations



Vue générale, élévation sur rue
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901428NUCA



Vue rapprochée de la porte d'entrée
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901429NUCA



Vue intérieure, le départ de l'escalier et l'ascenseur ajouté en contrebas, pavement remanié
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901430NUCA



Vue intérieure, pavement en carreaux de ciment polychromes remaniés, sur le premier palier
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901431NUCA



Vue du pignon sud, mâchefer et béton apparents
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901432NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue des Asperges, puis rue d'Anvers (IA69006892) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière,

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale, élévation sur rue

IVR84_20176901428NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la porte d'entrée

IVR84_20176901429NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure, le départ de l'escalier et l'ascenseur ajouté en contrebas, pavement remanié

IVR84_20176901430NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure, pavement en carreaux de ciment polychromes remanié, sur le premier palier

IVR84_20176901431NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon sud, mâchefer et béton apparents

IVR84_20176901432NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation