



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
Valensanges

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002197
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : fournil, puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, G1, 369. bâti dense

Historique

La majeure partie de la ferme a été détruite entre 1986 (date du plan cadastral) et 2006 (date de l'enquête), où il ne subsistait que le logis, le fournil et un morceau de remise ouverte, en partie en ruine : les dépendances ont disparu. Les bâtiments existants sont datables de la seconde moitié ou du dernier quart du 19^e siècle.

Période(s) principale(s) : 2^e moitié 19^e siècle

Description

Le plan-masse de la parcelle figurée sur le plan cadastral de 1986 laisse penser qu'il s'agissait d'une ferme à bâtiments distincts, à cour fermée (sans doute avec un portail). Le logis a deux travées, avec un étage et un étage de comble ; le rez-de-chaussée était divisé en deux par une cloison, avec à gauche la cuisine (traces d'escalier droit, en bois, contre le mur du fond ; porte dans le mur ouest) et à droite une seconde pièce (salle à manger). Un fournil est adossé au logis, puis une remise ouverte, sous laquelle se trouvent la porte du fournil ; un puits est creusé dans la continuité de ce bâtiment. Il ne reste plus de trace de la grange-étable qui devait se trouver en face. Les bâtiments sont en pisé avec un enduit à plates-bandes sur le logis ; les encadrements sont en granite (logis) ou en brique et bois (fournil). Les piliers de la remise sont en brique. Les toits sont en en tuile creuse, à longs pans avec une croupe vers la façade antérieure sur le logis (corniche en brique à décor d'arcatures sur les trois murs gouttereaux du logis), en appentis sur le fournil.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; enduit
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour

État de conservation : menacé, vestiges, détruit

Décor

Techniques : sculpture

Précision sur les représentations :

Un visage sculpté en pierre est remployé, posé de chant, dans le mur subsistant entre le fournil et la remise.

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale depuis le sud-est.
Phot. Didier Gourbin
IVR82_20064202529NUCA



Vue d'ensemble du
logis depuis le sud-est.
Phot. Didier Gourbin
IVR82_20064202465NUCA



Vue d'ensemble du
logis depuis le sud-est.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114202229NUCA




Façade antérieure du logis.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114202222NUCA



Détail de la porte d'entrée du logis.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114202084NUCA



Vue du fournil, des vestiges
de remise et du puits.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114202223NUCA



Détail du bloc sculpté d'un
visage en relief, en remploi
dans le mur de la remise.
Phot. Caroline Guibaud
IVR82_20114202225NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue générale depuis le sud-est.

IVR82_20064202529NUCA

Auteur de l'illustration : Didier Gourbin

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis depuis le sud-est.

IVR82_20064202465NUCA

Auteur de l'illustration : Didier Gourbin

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du logis depuis le sud-est.

IVR82_20114202229NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade antérieure du logis.

IVR82_20114202222NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la porte d'entrée du logis.

IVR82_20114202084NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du fournil, des vestiges de remise et du puits.

IVR82_20114202223NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail du bloc sculpté d'un visage en relief, en remploi dans le mur de la remise.

IVR82_20114202225NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2006

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation