Lyon 7e
Guillotière
12 rue de Bonald

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007156
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, AO, 47

Historique

Immeuble construit avant 1886, probablement par surélévation d'un édifice antérieur remontant à 1866 (AM Lyon, 315 WP 008/6). Une écurie est construite en 1905.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, entresol, 3 étages carrés, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie, suspendu

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à deux corps de bâtiments en L ; immeuble de plan équilibré
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	latérale
Porte	piétonne
Nombre de travées	4
Nombre de niveaux	4
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	avant-toit ouvert
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	sur mur pignon
Matériaux des encadrements	pierre
Matériaux des garde-corps	fonte
Lambrequins	fonte
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	révolution différente
Nombre de volées par étage	1
Tour d'escalier	Non
Matériaux de l'escalier	pierre à gryphées
Garde corps de l'escalier	fonte
Pavement	carrelage
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	allée
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Fonctions commerciales	Boutique transformée en logement
Loge de concierge	au niveau du premier repos
Agrandissement	Non
Surélévation	Oui

Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Non

Illustrations

Vue générale de l'élévation sur rue
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20146902872NUCA

Elévation sur rue : rez-de-chaussée et entresol
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20146902873NUCA

Vue rapprochée des premier et deuxième étages carrés
Phot. Magali Delavenne
IVR82_20146902874NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Rue de Bonald (IA69006839) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon

Vue générale de l'élévation sur rue

IVR82_20146902872NUCA
Auteur de l'illustration : Magali Delavenne
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévation sur rue : rez-de-chaussée et entresol

IVR82_20146902873NUCA
Auteur de l'illustration : Magali Delavenne
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue rapprochée des premier et deuxième étages carrés

IVR82_20146902874NUCA
Auteur de l'illustration : Magali Delavenne
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation