



Lyon 7e
Guillotière
43 rue d'Anvers

Immeuble

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007648
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2016, AY, 123

Historique

Immeuble agrandi en profondeur et probablement surélevé en 1909, à partir d'un édifice préexistant attesté avant 1886 (plan parcellaire). L'escalier hors-œuvre sur cour est construit en 1909 (AC Lyon, 314 W 353). La partie sud de la cour est couverte tardivement (après 1979).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit (?) ; résidu industriel en gros œuvre (?)

Matériau(x) de couverture : tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 2 étages carrés

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment ; immeubles trapus, élévations faiblement percées ; petits immeubles équilibrés

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	2 corps de bâtiments en T
Place de l'entrée	décentrée
Porte	dénaturée
Nombre de travées	4
Nombre de niveaux	3
Niveau de décor	aucun décor
Limite de toiture	avant-toit fermé
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	non visible
Matériaux des encadrements	sans encadrements
Matériaux des garde-corps	fonte
Agrandissement	Non
Surélévation	Non
Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Oui
Nivellement	Non

Illustrations



Vue générale, élévation sur rue
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901010NUCA



Vue rapprochée de la porte, dénaturée
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20176901011NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue des Asperges, puis rue d'Anvers (IA69006892) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière,

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale, élévation sur rue

IVR84_20176901010NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la porte, dénaturée

IVR84_20176901011NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation