Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
Valensanges

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002210
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1813, A2, 265 ; 1986, G2, 475. bâti lâche

Historique

Les bâtiments figurent en partie sur le cadastre de 1813 (parcelle bâtie A2 265, qui correspond à l'actuel passage couvert et au bâtiment adjacent), mais ils ont été largement remaniés et l'essentiel de la ferme (logis et grange-étable) n'existait pas en 1813 et date de la fin du 19e siècle (date portée 1897 sur le logis).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1897 (porte la date)

Description

Ferme à dépendances en retour d´équerre, à cour fermée (passage couvert). Logis de deux travées : la porte donne accès dans la cuisine, séparée de la salle, où se trouve l´escalier (droit, en bois) par une cloison. Cave sous le logis, accès par la façade latérale droite (couverte en voûtain de briques sur des rails métalliques). Le logis a un étage et un comble à surcroît ; niche à statuette en façade (en plein-cintre, vitrée). Dans le prolongement du logis se trouve la grange (accès haut par le chemin) ; une seconde cave occupe la partie proche du logis (accès en façade, sous une partie couverte située dans l'angle entre le logis et l'étable). En retour du logis et de la grange se trouve l'étable (accès par la partie couverte et par le passage couvert). Porcherie en retour du passage couvert. Les bâtiments sont en moellon de granite et en pisé, enduits à pierres vues ; les encadrements sont en granite. Les toits sont à longs pans et en en tuile creuse. Inscription gravée sur le linteau de la porte du logis : B 1897 E.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble du logis.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202258NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue d'ensemble du logis.

IVR82_20114202258NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation