Rhône-Alpes, Loire
Leigneux
Eglise prieurale, église du chapitre de chanoinesses puis de l'abbaye et actuellement église paroissiale Notre-Dame

Lambris de couvrement

Références du dossier

Numéro de dossier : IM42001533
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : lambris de couvrement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef

Historique

En 1679, les religieuses se réunissent "pour donner à priffaict le lambry de ladite église" lorsque l'incendie se déclare. En 1778 "le lambris et le clocher ne peuvent subsister encore longtemps, on est dans l'obligation de les refaire", les travaux de 1755-1758 n'y ont pas touché. En 1849, réparation (réfection ?) du lambris et de la charpente. Autrement dit il est difficle de savoir de quand date précisément ce lambris de couvrement. Dans sa forme et son principe il date du troisième quart du 17e siècle, il est à rapprocher de celui de la chapelle des Ursulines de Saint-Bonnet-le-Château (Loire) qui est de la même époque. Suite à des restaurations ou réfections il a très bien pu être refait à l'identique ultérieurement, avec, comme cela aurait pu être, des tableaux sur toile à l'intérieur des cartouches qui auraient disparus pour être remplacés, aujourd'hui, par un simple badigeon blanc sur enduit avec rajout au 19e siècle d'éléments décoratifs en stuc.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle, 4e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle
Dates : 1679, 1778, 1849

Description

Lambris de couvrement situé dans la nef. La forme de cette fausse voûte est en arc de cloître déprimé avec compartiments délimités par des moulures rapportées. Plusieurs éléments en bois sculptés en bas-relief sont rapportés au centre des cartouches

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : de plafond, cintré, forme complexe

Matériaux : bois (réseau, en plusieurs éléments) : décor en bas-relief, peint, découpé, chantourné ; enduit (application, support) : peint

Représentations :
ornement végétal

§ ornement végétal

État de conservation

mauvais état , remaniement

fissures du plâtre peint ; peinture sale

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web

- http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42001533/index.htm : http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42001533/index.htm

Illustrations

Vue partielle du plafond
de la nef centrale.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20024200011P



Vue partielle du plafond
de la nef centrale.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_20024200012P

Dossiers liés

Édifice : Eglise prieurale, église du chapitre de chanoinesses puis de l'abbaye et actuellement église paroissiale Notre-Dame (IA42000678) Rhône-Alpes, Loire, Leigneux, le bourg

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

Vue partielle du plafond de la nef centrale.

IVR82_20024200011P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
Date de prise de vue : 2001
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle du plafond de la nef centrale.

IVR82_20024200012P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
Date de prise de vue : 2001
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation