Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
Valensanges

# Ferme

## Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002220
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

## Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : puits, four à pain, cuvage

## Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, H, 268. bâti dense

## Historique

La partie nord des bâtiments est établie sur l'emprise d'une petite parcelle bâtie du cadastre de 1813, dont le plan-masse peut correspondre à la partie ancienne de la ferme (logis et grange-étable). Celle-ci a été agrandie sur l'arrière, englobée sur l'avant dans un hanagr, et agrandie au sud par la construction d'un corps de bâtiment en retour, avec passage couvert, puis d'un second logis et d'une remise, qui dateraient de la fin des années 1890 (témoignage oral).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 20e siècle
Dates : 1813 (daté par tradition orale)

## Description

Ensemble comprenant une ancienne ferme à superposition et une ferme à bâtiments distincts (?), à cour ouverte. Le terrain est en pente descendante du nord au sud. Au nord, en bordure de chemin, se trouve le logis ancien, qui comporte une cave à vin (accès de plain-pied en façade) et une étable en rez-de-chaussée, et une partie habitation à l'étage et comble à surcroît (aître disparu ?). L'agrandissement sur l'arrière n'a pas été visité. Un passage couvert est appuyé contre cet agrandissement (porte double communiquant entre les deux) et contre le nouveau logis. Celui-ci a trois travées, une cave en sous-sol (accès par la façade latérale gauche), un étage et un comble à surcroît. Il y avait un four à pain au rez-de-chaussée (détruit). Au nord du logis est construite une grande remise. Les bâtiments sont en moellon de granite, avec de petites parties en pisé ; les encadrements sont en pierre de taille (en bois pour les ouvertures hautes du logis ancien), les toits sont à longs pans, en tuile creuse, avec une génoise sur le logis (et une génoise). Un puits est creusé sur l'arrière du bâtiment ancien.

### Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

### Typologies et état de conservation

Typologies : Type A3: ferme à superposition (dépendances en rez-de-chaussée ou soubassement, logis à l´étage) ; Type C1: logis et grange-étable dans des bâtiments distincts, sur cour

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations

Vue d'ensemble du second logis.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202266NUCA

## Dossiers liés

**Dossiers de synthèse :**
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
**Oeuvre(s) contenue(s) :**

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue d'ensemble du second logis.

IVR82_20114202266NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation