



Lyon 7e
Guillotière
50 rue Pasteur

Immeuble de logement économique "Mangini"

Références du dossier

Numéro de dossier : IA69007528
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : immeuble
Précision sur la dénomination : immeuble de logement social
Parties constituantes non étudiées : jardin, boutique

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2017, AO, 52

Historique

Immeuble construit en 1897 (arrêté en date du 31 décembre 1896) pour le compte de la Société anonyme des Logements Économiques (AC Lyon, 314 W 109, plan non signé).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle ()
Dates : 1897 (daté par source)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : résidu industriel en gros oeuvre enduit (?)
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 4 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : immeuble à un corps de bâtiment
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-MDE- Collectif Immeubles Marseille-Saint-André

Position	sur rue
Mitoyenneté	Oui
Rupture d'alignement	Non
Nombre de façades sur rue	1
Nombre de corps de bâtiments	1 corps de bâtiment
Place de l'entrée	centrée
Porte	bâtarde
Nombre de travées	6
Nombre de niveaux	5
Niveau de décor	décor élémentaire
Limite de toiture	corniche pierre
Décrochement de façade	Non
Balcon	non
Balcon filant	Non
Loggia	Non
Balcon-loggia	Non
Visibilité des matériaux	non visible
Matériaux des encadrements	pierre
Matériaux des garde-corps	fonte
Lambrequins	bois
Escalier 1 : situation	à l'arrière
Escaliers en pendant	Non
1re volée différenciée	départ gironné
Nombre de volées par étage	2
Tour d'escalier	Non
Matériaux de l'escalier	pierre
Garde corps de l'escalier	métal
Pavement	carrelage
Ascenseur	non
Verrières	Non
Type de passage	passage piéton
Sas	Non
Distribution des logements	par palier de l'escalier
Fonctions commerciales	Restaurant "Taste and see"
Agrandissement	Non
Surélévation	Non

Alignement	Non
Modification de façade	Non
Reconstruction de façade	Non
Nivellement	Oui

Illustrations



Vue d'ensemble, depuis le nord-est
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900858NUCA



Vue partielle de
l'élévation postérieure
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900865NUCA



Vue rapprochée du rez-de-chaussée
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900860NUCA



Ancienne devanture
de boutique conservée
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900861NUCA



Vue rapprochée de la porte
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900859NUCA



Vue intérieure : l'allée
et le départ de l'escalier
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900862NUCA



Vue intérieure : la
disposition d'un palier
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900863NUCA



Vue de la cour-jardin
Phot. Magali Delavenne
IVR84_20186900864NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les immeubles du secteur "Saint-André" (Lyon 7) (IA69006880) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Rue Henri IV, puis rue Mouton-Duvernet, rue de Béarn, actuellement rue Pasteur (IA69006838) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 7e, Guillotière

Auteur(s) du dossier : Magali Delavenne, Catherine Guégan

Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue d'ensemble, depuis le nord-est

IVR84_20186900858NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de l'élévation postérieure

IVR84_20186900865NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée du rez-de-chaussée

IVR84_20186900860NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ancienne devanture de boutique conservée

IVR84_20186900861NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue rapprochée de la porte

IVR84_20186900859NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : l'allée et le départ de l'escalier

IVR84_20186900862NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : la disposition d'un palier

IVR84_20186900863NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cour-jardin

IVR84_20186900864NUCA

Auteur de l'illustration : Magali Delavenne

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation