Rhône-Alpes, Loire
Montbrison
Moingt, Rigaud

Cuvage

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002755
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : édifice agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1809, A2, 526 ; 1986. AB 74 (partie)

Historique

Sur l'emplacement de l'édifice actuel se trouvait un cuvage (1809 A2 526), celle-ci existe vraisemblablement encore partiellement, modifiée en habitation, agrandie à l'est vers la fin du 20e siècle ou au début du 21e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle, limite 20e siècle 21e siècle

Description

La façade principale de l'édifice est en pisé enduit et en moellon de granite enduit ; les autres façades sont en pisé enduit sur un soubassement de moellons de granite également enduit. Les encadrements sont en pierre de taille. Le bâtiment d'origine devait être de plan carré, il possédait deux niveaux, et un mur de refend d'orientation est-ouest divisait les différents niveaux en deux espaces. A l'étage de soubassement, sur la façade sud, se trouvait une double porte donnant accès au pressoir, depuis cet espace un escalier droit en bois permet d'accéder au rez-de-chaussée surélevé. A l'arrière de ce premier espace, un autre, accessible par une porte percée dans le mur pignon ouest et un escalier intérieur droit en pierre de trois degrés, abrite la cave plafonnée ; une fenêtre percée au nord ventile la cave à vin. Au rez-de-chaussée surélevé, deux espaces distincts et mis en communication par une porte, abritaient au nord la, ou les chambres, et au sud la cuisine avec souillarde. L'édifice est ensuite agrandi avec la création d'espaces d'habitation supplémentaires, dont des chambres.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; pisé ; enduit ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier droit, en maçonnerie ; escalier intérieur : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : cuvage
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

1er cuvage

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200323NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Moingt (associée à Montbrison) (IA42001387) Montbrison, Moingt
Les loges de vigne (cabanes de vigneron) et cuvages (édifices agricoles) du canton de Montbrison (IA42001299)
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20134200323NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation