



Rhône-Alpes, Loire  
Roche  
le Pic de Chaudabry

## Ferme

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002360  
Date de l'enquête initiale : 2005  
Date(s) de rédaction : 2012  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : ferme  
Destinations successives : maison  
Parties constituantes non étudiées : puits

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales : 1986. AL 219, 220

### Historique

En 1818 le hameau de Chaudabry, en limite avec la commune de Lérigneux, était constitué de plusieurs bâtiments, dont deux "maisons" : 1818 F 422 et 423 (emplacement de la parcelle 1986 AL 219) et des bâtiments agricoles : 1818 F 426 (1986 AL 220, bâtiments en ruine non cadastrés ; le pignon correspondant à la partie dessinée sur le plan cadastral établi avant 1818 contient des remplois du 16e siècle et un moellon d'angle avec une croix gravée et la date 1817) et 1818 F 433, dit "la petite maison ou la grange" (1986 AL 32, bâtiment disparu, qui devait jouxter le jardin clos subsistant à l'extrémité de la parcelle 1986 AL 33). Le hameau a été totalement remanié par la suite. Les deux maisons ont été fusionnées en une seule ferme, de plan-masse différent ; les bâtiments agricoles ont été largement agrandis (dates portées 1856 et 1880), puis laissés à l'abandon.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle  
Dates : 1817 (porte la date), 1856, 1880

### Description

Ferme à logis et grange-étable dans des bâtiments éclatés, puis ferme à juxtaposition (?). La ferme à juxtaposition (1986 AL 219) a un logis de deux travées à un étage (agrandi par la suite ?) avec une petite grange-étable dans le prolongement ; puits couvert devant le logis. Les bâtiments agricoles (1986 AL 220) comprenaient peut-être des logements (portes hautes). La pente permet un accès haut à la grange, sur l'arrière. Les murs sont en moellon de granite et de basalte (proximité du pic), les encadrements en pierre de taille, les toits à longs pans, en tuile creuse. Inscription gravée sur un moellon d'angle : 18 + 17. Inscription gravée sur le linteau de la porte de la grange : J . 1856 . P. Inscription gravée sur le linteau de la porte de l'étable : P . 1880 M .

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; basalte ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile creuse  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré  
Type(s) de couverture : toit à longs pans

## Typologies et état de conservation

Typologies : Type C2: logis et grange-étable dans des bâtiments éclatés ; Type A1: ferme à juxtaposition

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue d'ensemble du logis, depuis le sud (parcelle 1986 AL 219).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20124201094NUCA



Vue d'ensemble de la ferme à juxtaposition (parcelle 1986 AL 219).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20124201095NUCA



Bâtiments agricoles en ruine : mur pignon avec remplois (1986 AL 220).  
Phot. Eric Dessert  
IVR82\_20084201250NUCA



Bâtiments agricoles en ruine : mur pignon avec remplois, détail des matériaux (1986 AL 220).  
Phot. Eric Dessert  
IVR82\_20084201251NUCA



Détail des moellons d'angle datés (1986 AL 220).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20124201097NUCA



Bâtiments agricoles en ruine : grange (1986 AL 220).  
Phot. Caroline Guibaud  
IVR82\_20124201096NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Roche (IA42001385) Roche

Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire



Vue d'ensemble du logis, depuis le sud (parcelle 1986 AL 219).

IVR82\_20124201094NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la ferme à juxtaposition (parcelle 1986 AL 219).

IVR82\_20124201095NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiments agricoles en ruine : mur pignon avec remplis (1986 AL 220).

IVR82\_20084201250NUCA

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiments agricoles en ruine : mur pignon avec remplois, détail des matériaux (1986 AL 220).

IVR82\_20084201251NUCA

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des moellons d'angle datés (1986 AL 220).

IVR82\_20124201097NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiments agricoles en ruine : grange (1986 AL 220).

IVR82\_20124201096NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2005

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation