Rhône-Alpes, Haute-Savoie
Cusy
Boissard-Gaillat
route des Bauges

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA74002587
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti dense
Références cadastrales : 1890, B5, 332 ; 2015, B5, 321

Historique

La ferme date vraisemblablement du milieu du 19e siècle mais son état actuel : crépissage des murs, modification de l'encadrement des baies, remonte aux années 1960.En 1891 le cadastre ancien pointe cette maison sous le numéro 332, alors propriété de Dagand Jean-Claude le cadet. Le même était également propriétaire d'un jardin attenant sous le numéro 333.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

La ferme possède quatre niveaux dont un étage de soubassement abritant cave et étable (?) (portes percées au nord et jours latéraux) ; un rez-de-chaussée surélevé accessible de plain-pied sur la façade sud, le long de la route des Bauges et abritant d'ouest en est le logis, une étable et une remise ou garage ; un étage carré contenant les chambres et un ancien accès au fenil.La porte d'entrée du logis est encadrée de pierres de taille en saillie et en calcaire, avec un linteau en bâtière. Un balcon avec garde-corps en fer forgé est placé à l'étage devant une porte-fenêtre de chambre.Le bâtiment en moellon de calcaire est enduit au ciment. La toiture à longs pans et croupes est couverte de tuiles plates mécaniques. Un important avant-toit fermé résulte du désaxement de la toiture.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire	sur rue
Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	calcaire
Type de piédroit de la porte du logis	assemblé
Accès au logis	plain-pied
Emplacement de la cuisine	rez-de-chaussée surélevé
Emplacement des chambres par rapport à la cuisine	au niveau supérieur
Couronnement de l'élévation	avant-toit fermé
Débord de toiture	débords inégaux par toit désaxé
Cave à vin	Non
Alpage	Non
Grange	Non
Chai	Non
Scierie	Non
Type de linteau des portes de la grange-étable	en arc segmentaire
Pont	Non
Implantation dans la pente	replat

Illustrations

Vue d'ensemble de la ferme
Phot. Thierry Monnet
IVR84_20197400183NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Cusy (IA74002481) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy
Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Écart de la Pallud (IA74003004) Rhône-Alpes, Haute-Savoie, Cusy, la Pallud

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Thierry Monnet, Caroline Guibaud
Copyright(s) : © Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

Vue d'ensemble de la ferme

IVR84_20197400183NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2015
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation