Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
au Cluzel
1ère ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002120
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : porcherie, cuvage, hangar agricole, logement, pigeonnier

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1984, A, 418

Historique

Les bâtiments sont datables de la 2e moitié du 19e siècle (logement en brique plus récent).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description

Ferme à bâtiments en équerre, à cour fermée, située au hameau du Cluzel. La cour est fermée par un portail. Le logis occupe deux corps de bâtiments sur un côté de la cour, à côté du portail : un corps de bâtiment comprenant un cuvage et une cave au rez-de-chaussée (porte simple côté cour et porte double côté rue), avec à l'étage un logis desservi par un escalier extérieur ; un autre corps de bâtiment avec une cave semi-enterrée (accès par la cour) et le logis également desservi par un escalier extérieur. En retrour se trouvent les dépendances agricoles : une étable ou écurie (actuellement porcherie, puis une grange (pigeonnier pris dans le comble, fenêtre d'envol en façade), puis une grange-étable. En face se trouvent un hangar, un logement (accès par la rue) et un fournil (avec une *chaudière* pour la nourriture des bêtes). Les bâtiments sont en moellon de granite (logis) ou en pisé enduit (dépendances), avec des encadrements en pierre de taille ou en brique ; les toits sont à longs pans en tuile creuse ou en tuile mécanique ; génoise sur le second bâtiment du logis.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; granite ; enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue depuis l'entrée de la cour.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114201481NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lézigneux (IA42001503) Lézigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue depuis l'entrée de la cour.

IVR82_20114201481NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation