Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
le Bourg
3e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002048
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : puits

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, AL, 17

Historique

Ferme datant vraisemblablement de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Agrandie par la suite d'une grange-étable à l'ouest, plusieurs des baies ont été modifiées pour rendre habitable cet espace au 20e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description

Petite ferme composée d´un logis en façade et d´une étable sur l´arrière, et d´un bâtiment en retour à l´est abritant une cave et une grange au-dessus. Le logis a deux travées sur deux niveaux (rez-de-chaussée et étage carré) avec une porte centrale entre les fenêtres. Un four à pain est abrité par la cuisine. L´étable à une double porte pour accès et une baie pour éclairage ; la grange est accessible par sa face latérale est, par l´intermédiaire d´un escalier droit en pierre ; la cave a son entrée sur la façade principale orientée au sud, comme le logis. Dans le prolongement ouest de la ferme, une nouvelle grange-étable comportait une double porte d´accès à l´étable (à la place de l´actuelle porte d´entrée du logement qui y a été aménagé), et une porte haute (aujourd´hui fenêtre) accessible par une petite pente pour la grange; la porte-fenêtre à l´étage était alors une fenêtre simple de chambre. Le bâtiment en moellon de granite, et aux encadrements en pierre de taille, a un toit à longs pans couverts de tuiles creuses

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type B1: dépendances en retour d´équerre
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202019NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114202019NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation