



Lyon 9e  
6 rue Antonin-Laborde

## Immeuble

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA69002017  
Date de l'enquête initiale : 2002  
Date(s) de rédaction : 2002  
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon  
Degré d'étude : recensé

### Désignation

Dénomination : immeuble

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : 1999, AM, 44

### Historique

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)  
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle (?)

### Description

Le mur pignon est en pisé de mâchefer. Galerie probable sur l'élévation postérieure (rendue inaccessible par l'avancement des travaux de démolition).

### Éléments descriptifs

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

Un permis de démolir est déposé en mars 2002 pour cet immeuble. Motif : mise en valeur des sols.  
Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale  
Phot. Bernard Ducouret  
IVR82\_20026901548NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation du secteur d'étude Lyon (IA69004589) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Véronique Belle

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon



Vue générale

IVR82\_20026901548NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Ducouret

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation