Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
les Sagnes

Ferme d'estive, dite jasserie

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002678
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1986, AB, 18

Historique

Jasserie datant vraisemblablement du milieu du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description

Jasserie à entrée commune avec cave dans-oeuvre de type D1 (?). L'édifice de plan rectangulaire a vraisemblablement une cave sur l´angle nord-ouest du logis, ou une chambre (non visité). La façade principale, exposée au sud-est, comporte, à gauche, un logis avec une fenêtre ; il n´y a pas d´ouverture au-dessus permettant de penser qu´il puisse y avoir une chambre. A l'intérieur de la cuisine se trouve encore en place une cheminée avec un linteau bois. Dans le mur nord de la cuisine, une porte donne accès à une cave ou une chambre. Dans la cloison droite de la cuisine, une porte ouvre dans l´étable. L´accès à cette dernière et au logis s´effectue par une entrée commune : une double porte avec un encadrement constitué en pierre de taille, dont un linteau chanfreiné en son centre (remploi). D´autres jours, au nombre de deux, éclairent l´étable sur le côté sud-est, une dernière est percée dans le mur pignon nord-est. Une autre porte, sur le mur pignon nord-est permet d´accéder à l´étable. L´accès à la grange s´opère par le biais d´une porte double percée dans le mur gouttereau nord-ouest de plain-pied. Le matériau de construction de la jasserie est le moellon de granite, l´encadrement des baies est en pierre de taille, et la toiture à longs pans est couverte de tuiles creuses.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : Type D1: jasserie à entrée unique et cave dans-oeuvre
État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale de la jasserie dans son site.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200141NUCA

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200142NUCA

Mur gouttereau nord-ouest, détail des baies.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200143NUCA

Vue d'ensemble de trois quarts nord.
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20134200144NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale de la jasserie dans son site.

IVR82_20134200141NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale

IVR82_20134200142NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Mur gouttereau nord-ouest, détail des baies.

IVR82_20134200143NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue d'ensemble de trois quarts nord.

IVR82_20134200144NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation