Rhône-Alpes, Loire
Lérigneux
le Bourg
2e ferme

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA42002047
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1987, AL, 12

Historique

Ferme datant vraisemblablement du 19e siècle, agrandie au troisème quart du 20e siècle (dates 1930 et 1935 portées sur l'édifice).

Période(s) principale(s) : 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1930 (porte la date), 1935

Description

La ferme en ligne comporte, sur la partie de gauche un important logis constitué de deux logements. Le premier comprend quatre travées s´élevant sur trois niveaux : un étage de soubassement comportant deux caves, dont une voûtée et l´autre plafonnée, accessibles en façade et par l´escalier intérieur ; un rez-de-chaussée surélevé avec une porte placée sur la troisième travée en partant de la gauche ; enfin un étage en surcroît pour les chambres. Le second n´a qu´une travée de deux niveaux : un rez-de-chaussée (avec montée d´escalier droite en bois) et un étage en surcroît (chambre). L´habitation principale comprend une cuisine avec une grande cheminée accolée à un four à pain et un escalier droit en bois, et une chambre à l´ouest. Une génoise souligne le haut des murs du logis. Dans le prolongement du logis, à l´est, se trouvent une grange-étable, puis un premier hangar, et enfin un second, plus bas et couvert en appentis. L´accès à l´étable, en façade, se fait en contrebas d´un montoir permettant d´accéder à la grange. Un petit pigeonnier est intégré dans la partie haute du premier hangar. Deux appendices en retour d´équerre abritent respectivement, d´ouest en est, une porcherie et une écurie (?) Les murs, en moellon de granite, sont enduits pour la partie logis (les encadrements de baie sont non identifiables, mais en brique pour la travée d´habitation). Les toitures sont à longs pans, appentis pour le hangar et l´écurie (?) avec tuiles creuses. B-J*M 1930 (plinthe d'une petite pièce du logement) ; 1935 (encadré de deux décors de scie, sur le linteau de porte.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; moellon
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, étage en surcroît
Couvrements : voûte en berceau
Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : Type A1: tout sous le même toit, en ligne
État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale
Phot. Thierry Monnet
IVR82_20114202018NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Lérigneux (IA42001484) Lérigneux
Les fermes du canton de Montbrison (IA42001297) Rhône-Alpes, Loire, Loire
Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire

Vue générale

IVR82_20114202018NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Monnet
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation