



Rhône-Alpes, Loire  
Débats-Rivière-d'Orpra  
Martel

## Pigeonnier

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA42001203

Date de l'enquête initiale : 2000

Date(s) de rédaction : 2004

Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : pigeonnier

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 1826, U2, 1465 ; 1987, A2, 1053

### Historique

Pigeonnier appartenant en 1826 à Vallas Pierre mais dont la construction est plus ancienne. Il n'est plus aujourd'hui en activité, seule la partie basse de l'édifice semble servir. Le toit, actuellement à deux pans, devait être en pavillon avant sa réfection. Les murs en pisé, enduits pour empêcher la montée d'animaux nuisibles sont aujourd'hui partiellement mis à nu.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

### Description

Le pigeonnier, construit en pisé, sur un soubassement maçonné, est couvert d'un toit à longs pans avec tuiles creuses mécaniques. Du rez-de-chaussée, occupé par une écurie ou une remise, part un escalier tournant à retour en bois qui conduit à l'étage supérieur. Des trous de boulin, aménagés dans le pisé, tapissent les murs intérieurs pour recevoir les pigeons. Aux angles extérieurs du pigeonnier une plaque métallique est fixée au mur, de part et d'autre de la baie en bois destinée à l'accès des pigeons.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pisé ; enduit

Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans

Escaliers : escalier de distribution : escalier tournant à retours, en charpente

### Typologies et état de conservation

Typologies : Type II

### Statut, intérêt et protection

Pigeonnier de type à toit chauffoir.

Statut de la propriété : propriété privée

## Liens web

- <http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001203/index.htm> : <http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/ia42001203/index.htm>

## Illustrations



Vue d'ensemble.  
Phot. Thierry Monnet  
IVR82\_20034200969ZE



Elévation postérieure.  
Phot. Thierry Monnet  
IVR82\_20034200970ZE



Vue intérieure du rez-de-chaussée.  
Phot. Thierry Monnet  
IVR82\_20034200971ZE



Vue intérieure de l'étage : trous de boulin.  
Phot. Thierry Monnet  
IVR82\_20034200972ZE



Vue intérieure de l'étage : trous de boulin, fenêtre de sortie.  
Phot. Thierry Monnet  
IVR82\_20034200973ZE

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel



Vue d'ensemble.

IVR82\_20034200969ZE

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Elévation postérieure.

IVR82\_20034200970ZE

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure du rez-de-chaussée.

IVR82\_20034200971ZE

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de l'étage : trous de boulin.

IVR82\_20034200972ZE

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue intérieure de l'étage : trous de boulin, fenêtre de sortie.

IVR82\_20034200973ZE

Auteur de l'illustration : Thierry Monnet

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation