



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

**Inventaire général
du patrimoine culturel**

Rhône-Alpes, Savoie
Trévignin
le Nandrion

Ferme

Références du dossier

Numéro de dossier : IA73004278

Date de l'enquête initiale : 2014

Date(s) de rédaction : 2016

Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : remise agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : 2014, A4, 1257

Historique

Le bâtiment d'habitation occupe en partie l'emplacement de parcelles bâties du premier cadastre français de 1880 (A4 426, 427, 428). La partie nord-ouest était divisée en plusieurs habitations (pour une même parentèle), dont une a disparu (correspond à 1880 A4 428). Le bûcher et la remise construit en retour devant la cave voûtée, dont les claveaux proviendraient d'un pont détruit (oral) sont postérieurs à 1880. Le bâtiment a sans doute été surélevé. L'exploitation a cessé en 1976 (il y avait 8 vaches ; une vigne dépendant de la ferme était située au Rubin, à Grézy-sur-Aix, avec un sarteau ou cellier ; oral).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Description

Ferme à juxtaposition, édifiée sur un replat. Elle comprend une habitation de trois quatre travées (autrefois divisée en plusieurs logements), une grange, une étable et une cave voûtée (à vin et cidre) à l'extrémité du bâtiment en amont, avec fenil à l'étage. En retour devant la cave sont édifiés un bûcher et une remise. Le bâtiment est en moellon de calcaire enduit (ciment ; bardage bois au niveau du comble sur le pignon), avec des encadrements en calcaire (en partie refaits en bois) ; l'ouverture de la cave est en arc ; toit à demi-croupe, en ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée

Couvrements :

Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à juxtaposition

Statut, intérêt et protection

Protections :

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

F-JDT-Fermes-Bauges

Implantation dans le parcellaire	sur cour
Mitoyenneté	Non
Emplacement de la façade principale	gouttereau ou grand côté
Pignon à redents	Non
Niche à statuette	Non
Matériaux d'encadrement des ouvertures du logis	calcaire
Type de linteau de la porte du logis	droit
Type de piédroit de la porte du logis	assemblé
Accès au logis	plain-pied
Emplacement de la cuisine	rez-de-chaussée
Emplacement des chambres par rapport à la cuisine	au même niveau
Couronnement de l'élévation	avant-toit fermé
Débord de toiture	débords inégaux par extension en façade
Cave à vin	Non
Alpage	Non
Grange	Non
Chai	Non
Scierie	Non
Type de linteau des portes de la grange-étable	droit
Pont	Non
Implantation dans la pente	replat

Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Caroline Guibaud
IVR84_20167304658NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les fermes, mazets et chalets d'alpage des Hauts de l'Albanais (IA00141282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Écart du Nandron (IA73004275) Rhône-Alpes, Savoie, Trévignin, le Nandron

Auteur(s) du dossier : Thierry Monnet, Caroline Guibaud, Caroline Guibaud

Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges



Vue d'ensemble.

IVR84_20167304658NUCA

Auteur de l'illustration : Caroline Guibaud

Date de prise de vue : 2014

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des Bauges

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation