

		Report	13.354. ^f 94
Puits inclus à 50. ⁰⁰ le mètre de profondeur :			
50x6	300. ⁰⁰	}	300. ⁰⁰
Travaux en mauvais état	20. ⁰⁰		
Bac en ciment.	3,14 6,28 } 9,42 à 7. ⁰⁰		65,94
Euyaux en poterie. Du bac au bassin.			
30. ⁰⁰ environ à 1. ⁵⁰			45. ⁰⁰
Euyaux en plomb.			
40. ⁰⁰	160. ⁰⁰ à 50. ⁰⁰		80. ⁰⁰
Fouilles :			10. ⁰⁰
<p>Verre à deux pans inclinés - 8 fermettes en fer méplat, chevrons en bois formant pannes, largeur intérieure 3.⁰⁰ combastements en briques - baches en bois - matras central entre murailles en briques - tuyaux de chauffage en fonte, un petit bassin en briques pour l'eau.</p>			
Surface couverte 15. ⁰⁰ x 4. ⁴⁰ = 66. ⁰⁰			
66. ⁰⁰ à 4. ⁰⁰			264. ⁰⁰
Dépreciat ¹ / ₃ environ			168. ⁰⁰
			137. ⁰⁰
<p>Une autre verre, à vitrage cintré, pas de fermettes, largeur intérieure 3.⁰⁰, construction légère, baches en tôle et fond en carreaux de terre cuite, tuyaux de chauffage en fonte, petit bassin d'arrosage en ciment.</p>			
Surface couverte 15. ⁰⁰ x 4. ⁰⁰ = 60. ⁰⁰			
60. ⁰⁰ à 12. ⁰⁰			720. ⁰⁰
Dépreciat ¹ / ₃ p. vétusté			240. ⁰⁰
			480. ⁰⁰
			1.736. ⁰⁰
A Reporter			17.778. ^f 88

Document d'évaluation des parcelles à exproprier, avenue d'Italie

Référence du document reproduit :

- **AC Clermont-Ferrand, 1 O 231, Expropriations, Quartier de la gare et quartier Saint-Joseph, 1885-1907**
AC Clermont-Ferrand, 1 O 231, Expropriations, Quartier de la gare et quartier Saint-Joseph, 1885 - 1907
AC Clermont-Ferrand : 1 O 231

IVR84_20236301168NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Félicie Fougère

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

© Archives communales de Clermont-Ferrand

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation