

Enfeu dégagé dans le mur nord du transept lors des travaux de la sacristie.

Référence du document reproduit :

- **B Diana Montbrison 1 F 42, 134, n°14 Enfeu dégagé dans le mur nord du transept lors des travaux de la sacristie.**
  Enfeu dégagé dans le mur nord du transept lors des travaux de la sacristie. / Durand, Vincent (photographe) ?. Photographie, vers 1878. B Diana Montbrison, 1 F 42, 134, n°14.
  B Diana Montbrison : 1 F 42, 134, n°14

IVR82_20034200242XB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Eric Dessert
Auteur du document reproduit : Vincent (photographe) ? Durand
Date de prise de vue : 2001
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Bibliothèque de la Diana, Montbrison
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation