



Fig. 7 et 8. Plans de l'église de Lérigneux. Etat actuel [avec indication des parties conservées]. Avant la démolition de 1830. (Archives de la sacristie de Lérigneux).

Référence du document reproduit :

- **Plan de l'église de Lérignieu démolie en 1830 et plan de l'église moderne, Bulletin de la Diana, T.**  
**Plan de l'église de Lérignieu démolie en 1830 et plan de l'église moderne, Bulletin de la Diana, T. IX, 1896-1897, p. 169.** Lithographie. Exemplaires conservés dans le fonds Brassart, par ex. Chemise 5078. Canton de Montbrison.

IVR82\_20104200342NUC

Auteur de l'illustration : Eric Dessert

Auteur du document reproduit : Alphonse de Saint-Pulgent

© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation