Etude archéologique de la façade principale : niveau 3. Vue partielle du mur entre deux baies : mise en oeuvre de l'appareil en moellons irréguliers et traces de césures verticales (h).

IVR82_20010100011X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
Date de prise de vue : 2001
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation