



Balustrade de la terrasse. Seuls les dés situés sur la face nord de la balustrade (la façade nord étant celle que le visiteur aperçoit en entrant dans la propriété) sont décorés de singulières "pointes de diamant rentrantes". Les autres dés, sur la face ouest, sont lisses. On notera également que la qualité de la pierre du niveau de soubassement est moindre que celle des élévations (chaînages, balustres et dés, encadrements de fenêtres). (Photo chercheur).

IVR84\_20170300110NUCA

Auteur de l'illustration : Bénédicte Renaud-Morand

Date de prise de vue : 2017

© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel  
communication libre, reproduction soumise à autorisation